

**RELATÓRIO VISITA TÉCNICA (ESCOLAS MUNICIPAIS MAIO À JUNHO/2021)**



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA  
CONSELHO DO NOVO FUNDEB  
LEI Nº1107 /2021**

**RELATÓRIO DAS VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DA  
VITÓRIA DE MAIO A JUNHO/2021**

Ao Excelentíssimo:

MINISTERIO PUBLICO

Ilma. Srta. Promotora Paola Maria Gallina

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO

Ilmo. Sra. Regineiva Dias da Silva

PREFEITO MUNICIPAL

Ilmo. Sr. Antônio Elson Marques da Silva

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ilmo. Sr. João Marques da Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ilmo. Sr. Glauber Luan Lopes Guimarães

**ASSUNTO: RELATÓRIO DAS VISITAS REALIZADAS PELOS CONSELHOS:  
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) E CASCS FUNDEB NAS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA DA VITÓRIA.**

A visita tratou-se de vistoria, levantamento dos mobiliários, estrutura física das escolas e complementação de materiais que precisarão para o início das aulas presenciais ou híbridas. Para tais reformas e ampliações/construções, a gestão anterior utilizou o recurso dos precatórios oriundos da reparação da União, sabendo que esses precatórios têm origem em ações movidas pelos estados e município por discordâncias nos repasses dos fundos educacionais pelo Governo Federal entre os anos de 1998 a 2006.

Iniciamos as visitas pela escola nova localizada no Bairro Sambaíba, no dia 10 de maio de 2021. Esta visita contou com os seguintes Conselhos: Conselho Municipal de Educação e Cacs Fundeb, com os seguintes conselheiros:

1. Lêda Edite Marques Lima - Presidente CME;
2. Lea Corina Vilas Boas Neves de Souza - Presidente do Fundeb e Membro do CME;



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

3. Cristiano de Jesus Bispo - CME e Vice-presidente do Fundeb e Diretoria da APLB sindicato;
4. Ildete de Almeida Marques - Vice-presidente do CME e Diretoria da APLB sindicato;
5. Luciene de Souza Dourado - CME e Fundeb, seguimento Diretor de escola.
6. Ione dos Anjos Santos Xavier - CME e Fundeb, seguimento Diretor de escola
7. Ivanildo da Silva Costa - CME e Fundeb
8. Valdenilza Marques da Silva-Fundeb, representante do Poder Executivo
9. Josué Martins Rosa -Fundeb, seguimento da Sociedade Civil
10. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos
11. Manuela de Oliveira Marta- representante de Pais Fundeb
12. Heliene Melo de Almeida-Fundeb, seguimento Secretaria da Educação
13. Erisvaldo dos Santos- Motorista da Semec
14. Antônio Vianez da Silva-Fundeb-representante da Sec. De Educação

OBS: Chegaram à obra o Secretário de Educação Glauber Luan Lopes Guimarães, o Coordenador de Cultura Cláudio Guimarães e a Psicóloga da Secretaria Municipal de Educação Ruth Athaide.

A segunda visita foi na Escola em Construção no interior do Município, na localidade de Açudina, dia 12 de maio de 2021, (Quarta-Feira) e estiveram presentes:

1. Lêda Edite Marques Lima- Presidente CME;
2. Léa Corina Vilas Boas Neves de Souza- Presidente do Fundeb e Membro do CME;
3. Cristiano de Jesus Bispo- CME e Diretoria da APLB sindicato;
4. Ildete de Almeida Marques- Vice-presidente do CME e Diretoria da APLB sindicato;
5. Ione dos Anjos Santos Xavier- CME e Fundeb, seguimento Diretor de escola
6. Ivanildo da Silva Costa-CME e Fundeb
7. Valdenilza Marques da Silva-Fundeb, representante do Poder Executivo
8. Josué Martins Rosa -Fundeb, seguimento da Sociedade Civil
9. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos
10. Heliene Melo de Almeida-Fundeb, seguimento Secretaria da Educação
11. Antônio Vianez da Silva-Fundeb-representante da Sec. De Educação
12. Erisvaldo Santos-Motorista
13. Salviana Silva Guimarães -Fundeb - representante Escola do Campo.



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

Obs. Esteve na obra o Secretário de Educação Glauber Luan Lopes Guimarães.

A Terceira visita foi nas Escolas da Sede Escola Parque de Exposição e Ulisses Guimarães dia 18 de maio de 2021, (Terça-Feira), estiveram presentes:

1. Lêda Edite Marques Lima- Presidente CME;
2. Léa Corina Vilas Boas Neves de Souza- Presidente do Fundeb e Membro do CME;
3. Ildete Marques - Vice-presidente do CME e Diretoria da APLB sindicato;
4. Ana Cláudia Pocidônio CME e Conselho Tutelar
5. Luciene de Souza Dourado-CME e Fundeb, seguimento Diretor de escola
6. Ivanildo da Silva Costa-CME e Fundeb
7. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos
8. Manuela de Oliveira Marta - representante de Pais Fundeb
9. Heliene Melo de Almeida-Fundeb, seguimento Secretaria da Educação
10. Josué Martins Rosa -Fundeb, seguimento da Sociedade Civil

A Quarta visita foi na escola Cornélio Ferreira do Nascimento, na localidade de Nova Franca, escola Jeremias Rodrigues na localidade de Mocambo, e a última Escola visitada neste dia foi a Construção da nova escola no Distrito de Inhaúmas.

Visita ocorrida dia 20 de maio de 2021, (Quinta-Feira), estiveram presentes:

1. Lêda Edite Marques Lima- Presidente CME;
2. Léa Corina- Presidente do Fundeb e Membro do CME;
3. Ildete -Vice Presidente do CME e Diretoria da APLB sindicato;
4. Ana Cláudia Pocidônio- CME e Conselho Tutelar Educação
5. Ivanildo da Silva Costa-CME e Fundeb
6. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos
7. Manuela de Oliveira Marta- representante de Pais Fundeb
8. Josué Martins Rosa -Fundeb, seguimento da Sociedade Civil

A Quinta visita foi na Escola D. Pedro II na localidade de Tiririca, depois escola Antônio Rodrigues da Mata na localidade de Currais, escola Boa Esperança em Ponte Velha, Escola Moisés Marques na localidade de Água Quente, José Álvares Brandão na localidade de Jatobá, escola Santo Antônio na localidade de Montevidinha.



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

Visita feita no dia 08/06/2021, (Terça-Feira), estiveram presentes:

1. Lêda Edite Marques Lima- Presidente CME;
2. Léa Corina- Presidente do Fundeb e Membro do CME;
3. Ildete -Vice Presidente do CME e Diretoria da APLB sindicato;
4. Ana Cláudia Pocidônio- CME e Conselho Tutelar
5. Ivanildo da Silva Costa-CME e Fundeb
6. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos
7. Josué Martins Rosa -Fundeb, seguimento da Sociedade Civil

A Sexta visita foi realizada visitas na Escola Olímpio Fernandes na localidade do Cuscuzeiro, Isidoro Afonso na localidade do Brejo do Espírito Santos e Moisés Marques da Silva, na localidade de Água Quente, dia 10 de Junho de 2021, (Quinta-Feira), estiveram presentes:

1. Lêda Edite Marques Lima -Presidente CME;
2. Cristiano de Jesus Bispo – Vice-presidnete Fundeb e Diretoria da APLB sindicato;
3. Ione dos Anjos Santos Xavier- CME e Fundeb, seguimento Diretor de escola
4. Ana Cláudia Pocidônio -CME e Conselho Tutelar
5. Ivanildo da Silva Costa-CME e Fundeb
6. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos.

A Sétima visita foi na escola Josaphat Marinho, na sede do município e na escola Sebastião Xavier Moreno da localidade de Piengo. A visita ocorreu no dia 17 de junho de 2021, (Quinta-feira) e estiveram presentes:

1. Lêda Edite Marques Lima -Presidente CME;
2. Cristiano de Jesus Bispo – Vice-presidnete Fundeb e Diretoria da APLB sindicato;
3. Ione dos Anjos Santos Xavier- CME e Fundeb, seguimento Diretor de escola
4. Ana Cláudia Pocidônio -CME e Conselho Tutelar
5. Ivanildo da Silva Costa-CME e Fundeb
6. Antonival Fernando Silva-Fundeb, segmento Pais de Alunos.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

Nessas visitas constatamos que as infraestruturas das escolas novas são amplas e arejadas (contudo não foi possível verificar os projetos arquitetônicos, no entanto existem placas com informações quanto a valores e prazo de início e término), as escolas ampliadas e/ou reformadas, que também não tivemos acesso aos projetos de ampliação ou reforma dos prédios, mas verificamos que algumas apresentam condições adequadas para atender aos alunos, com boa infraestrutura. Porém outras não apresentam condições ideais, como a falta de drenagem de água pluviais, sendo visível para alagamento da unidade escolar, quanto a acessibilidade foi possível averiguar que até existe vaso sanitário, mas não existe barra de apoio, ainda foi possível verificar, que na primeira escola só possui extintor de pó químico, os demais não perguntamos e não souberam responder. Precisa ser revisto a iluminação pública até a escola. Na escola do Ulisses Guimarães há necessidade de se construir passagem acessível até a quadra esportiva poliesportiva, pois não possui e local de passagem acessível para o pátio e alguns banheiros.

Foi percebido também nesta escola Ulisses Guimarães, não possui um refeitório e a cozinha não está dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária, além do espaço físico não comportar a quantidade de utensílios utilizados no preparo do alimento escolar, o muro de proteção não foi ampliado quanto a sua altura, mesmo sabendo que a escola é alvo de vandalismo e roubo. O portão de acesso à quadra poliesportiva não se encontra em boa condição. A instituição tem educação infantil, contudo os brinquedos estão em péssimo estado, a sala de recursos AEE (Atendimento Educacional Especializado) está faltando material pedagógico, a biblioteca e sala dos computadores precisam de manutenção. Não tinha lavatório e o bebedouro externo não existe – informações necessárias para o sistema híbrido de ensino.

**Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação**  
A escola Parque de Exposição foi ampliada com construção de mais salas, além de uma quadra poliesportiva com vestiários. Para a parte superior se faz necessário a construção ou colocação de grades – não parafusadas e sim chumbadas para não expor as crianças, bem como uma outra grade na rampa para o andar superior, dando que dá acesso para fora da escola, como em um vão. Nesta escola também tem educação infantil e não tem nenhum brinquedo ou parquinho para o desenvolvimento infantil. O vestiário não possui vaso de deficiente, no banheiro de acessibilidade e nem os apoios. Também não possui extintor de incêndio. A cozinha foi ampliada, pois receberão mais escolas para lá. Falta de mobiliários para o desenvolvimento das aulas e lousa branca também. A escola Josaphat Marinho passou também por reforma, apresenta a ausência de itens de segurança, há a necessidade de renovar mobiliários, impressoras, instalar climatizadores.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

Nas escolas vistoriadas nas escolas do campo, o colégio Cornélio Ferreira, por exemplo, não possui uma drenagem de águas pluviais, e com isso alaga as salas. Algumas salas estavam trancadas e os responsáveis pela construção e reformas levaram a chave (segundo informação da direção), impossibilitando a nossa vistoria. Assim como também a pia da cozinha está totalmente quebrada (por baixo).

Quanto ao banheiro da escola acima citada, foi possível constatar que foi construído em uma área com desnível sem a mínima segurança para os alunos transitarem, podendo os mesmos se machucarem, pois, há desnível de terra (com degrau) e ao sair, sem perceber não veja o mesmo e se machuque, como também grade ou degraus para o acesso a terra, pois o desnível é muito grande. Não tem muro de arrimo, a escola foi construída em um terreno irregular e há escavações na encosta do muro e com isso há erosão na área construída. Banheiros com umidade que vem do teto e uma sala muito pequena, sem ventilação, que seria a sala dos professores. Forro de sala caindo. Falta de mobiliários. E ainda as salas são muito quentes e sendo necessário a climatização.

Na visita a escola José Alvares Brandão verificamos que os extintores estavam vencidos, a quadra poliesportiva inacabada, com os vestiários trancados pela empresa responsável pela construção. Em algumas salas o piso está quebrado, com a cerâmica se soltando. A iluminação é de má qualidade. Há a necessidade de mobiliário e uma reforma na parte elétrica.

A falta de segurança é nítida em todas as escolas visitadas, não vimos nenhum registro comprobatório da vistoria do Corpo de Bombeiros, encontramos extintores vencidos e fiação exposta.

Temos na escola de Mocambo em sinal máximo de alerta de condenação do patrimônio escolar e promoção de atendimento a sociedade e aos funcionários, há a necessidade de vistoria pelo Engenheiro Civil, profissional da Secretaria de obras. Não só os alunos são os mais prejudicados como a comunidade local, os funcionários e a sociedade educacional em geral. Grande parte da mobília da escola está em más condições, quebrados, vários equipamentos entulhados por falta de manutenção. A quadra toda quebrada e não possui uma fossa séptica na escola. A água está caindo, na lateral, próximo a quadra e não se sabe para onde vai. O teto da cozinha parece que está cedendo (segundo a informação da nova direção, onde todos os dias, a merendeira tem que limpar os pedaços que cede. A escola necessita de um outro local ou uma intervenção urgente. O coordenador não possui uma sala, o local de merenda é escuro e com mesa e banco de cimento, sendo um piso escorregadio e perigoso para acidente com crianças. O banheiro feminino, todo sujo de mancha de batom e



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

sem condição de uso. A escola necessita de capina e os únicos espaços aptos nessa unidade escolar é o banheiro com acessibilidade e a sala de recursos de AEE (. Os demais estão precisando manutenção ou reforma.

Em Inhaúmas, a nova escola está em construção, com atraso na conclusão, tinha salas ainda sem telhados, e ajustes de todos os lados, a infraestrutura é bem elaborada. Contudo, segundo o engenheiro Cleber, o projeto não contempla o parque da educação infantil, sendo que é necessário. A educação infantil deve ter brinquedos apropriados para o desenvolvimento da motricidade, orientação espacial, socialização, tudo previsto na LDB (leis de diretrizes e bases) da educação. Teremos que voltar nesta escola para uma nova avaliação.

As escolas de pequeno e médio porte em Tiririca, Montividinha, Nova Franca, Piengo foram reformadas, mas percebe-se que algo não condiz com os valores que são indicados nas placas demonstrativas. Na escola de D. Pedro II houve ampliação do refeitório, porém fica junto aos banheiros, não tivemos acessos a todas as salas. Na escola Santo Antônio o forro de uma das salas estava caído, uma miniquadra estava pintada, a cozinha continua minúscula, sem ampliação ou melhorias. Todas necessitam de mobiliário, equipamentos como impressora, ar-condicionado, dentre outros.

A escola Sebastião Xavier Moreno, situada na localidade de Piengo, está com sua estrutura física bem conservada, porém falta mobiliário, equipamento de segurança, como extintor de incêndio. A reforma da escola apenas contemplou a pintura, uma cobertura que dá acesso ao portão de entrada e forro de PVC em algumas áreas.

A escola localizada na comunidade do Cuscuzeiro, a Olímpio Fernandes, apresenta mobiliários sem condições de uso, o espaço físico destinado para ser o auditório está completamente sem equipamento mobiliário e eletrônico, além de não haver um espaço destinado para as refeições, a cozinha não está adequada conforme as normas da vigilância sanitária, assim como os banheiros não tem acessibilidade.

Na visita Moisés Marques da Silva, na localidade de Água Quente foi identificado que a quadra poliesportiva está inacabada, assim como o vestiário. Também foi possível observar que precisa de mobiliário, assim como não há itens de segurança, a exemplo extintor de incêndio.

E ainda podemos perceber, que as escolas visitadas não estão padronizadas para receber os alunos e toda comunidade escolar, seja presencial, semipresencial ou híbridas, pois não possuem material mínimo para a execução das atividades como mobiliários, lavatórios externos, e outros itens necessários para higienização.



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

Sinais de falta de manutenção – como lâmpadas estouradas, portas e janelas quebradas e carteiras em mau estado de conservação, estão presentes em algumas instituições a exemplo da escola José Alvares Brandão, Antônio Rodrigues da Mata.

"Para que o aluno valorize o ambiente de ensino e, logo, o conhecimento, é preciso dar atenção a esses aspectos", afirma Silvia Colello, professora da Faculdade da Educação da Universidade de São Paulo (USP).

E juntamente com esta questão temos a necessidade de os alunos aprenderem, pois muitos não estão conseguindo apreender com o ensino remoto (principalmente na zona rural, pois muitos não têm acessibilidade digital). Com isso a própria aprendizagem decai e os recursos no novo Fundeb está intrinsecamente relacionada com a qualidade de ensino, que faz parte das avaliações nacionais, estipulada pelo MEC. E para começar as aulas há a necessidade de materiais para a composição das salas, do treinamento dos professores, nas novas escolas e também nas antigas com o protocolo contra o covid-19.

Abaixo, estão as fotos das visitas efetuadas e como se encontram as escolas. Voltaremos às mesmas para saber se algo foi feito, provavelmente em outubro/2021.

Diante do exposto foi possível verificar que a maioria das escolas visitadas tiveram algum tipo de reforma ou construção/ampliação, sendo que, ainda existem atraso em algumas obras.

Com este relatório solicitamos um parecer, posicionamento ou orientação/sugestão da vossa senhoria do Ministério Público, do TCM e Câmara de Vereadores do Município de Santa Maria da Vitória, Bahia, em relação ao que foi detectado nas visitas, sabe-se que o objetivo deste Conselho é fiscalizar e acompanhar o que está sendo empregado de acordo a Lei Municipal 1.107/2021, nos seus Art. 2º, 3º e 4º, porém na citada Lei Municipal e também na Lei Federal de nº 14.113/2020 não menciona-se como este Conselho deve proceder sobre a aplicação ou distribuição de precatórios anuais da Educação

Solicitamos, a gentileza, de no prazo de 30 dias, a partir do recebimento, uma resposta sobre o exposto solicitado.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos sinceros agradecimentos e contando com o seu esclarecimento.


  
Léa Corina Vilas Boas Neves de Souza  
Presidente do Conselho do Fundeb  
conselhoacsfundeb3@gmail.com  
Decreto nº4.764 /2021



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

**ANEXO**

**Escola Municipal do Bairro Simbaíba**




Entrada principal da nova escola do Bairro da Simbaíba, de um lado possui extintor de incêndio e mangueiras para hidrantes... pedimos para rever a questão de pias para que os alunos lavem as mãos, do protocolo do covid-19.




Corredor das salas de oficinas de biologia, computação e outros laboratórios para estudo.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI N°1107 /2021**




Sala de laboratório e não tem material para colocá-lo.



Outra visão do mesmo corredor.

Conselho Muni  
Manutenção e




Fundo de  
alocação

Área externa, a escola não foi prevista para colocar os brinquedos de educação infantil, por isso estão avaliando, se esta modalidade irá contemplar nesta nova escola. Caso tenha educação infantil, tem que investir no *playground*.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**



Esta parte é do refeitório da nova escola, ainda sem material de apoio, como também nas cozinhas não possuíam material. Outro ponto interessante a se ressaltar, é que para os alunos virem até a escola terá que ser de transporte escolar. As ruas a caminho não possuem infraestrutura básica (calçamento, poste e iluminação pública), com muito lotes sem manutenção.

**Escola Municipal de Açudina**



Conse  
Man

do de  
zação


Esta obra está em atraso. Conversou-se com o engenheiro da obra, que estava no dia, o mesmo disse que as obras iriam de agilizar.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI N°1107 /2021**



Entrada principal, com a visão para as salas da diretoria, coordenação pedagógica e sala dos professores. Logo na entrada.



O pátio da quadra

Conselho de  
Manutenção




Fundo de  
reforma

Acesso ao refeitório.




**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**



O campo de futebol.




Corredor que dá acesso as salas de aula. Material ao lado para forrar as salas que ainda não estavam telhadas.



As salas de aulas ainda destelhadas e inacabadas.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**



Corredor das salas de laboratório.



Sala de laboratório sem forro, pois sendo o engenheiro, vão trocar o telhado.  
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de  
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização  
da Educação





Os banheiros e ainda não colocaram os lavatórios e a lateral das salas de aula.



**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**



Instalação da cozinha da escola, que fornecerá a alimentação aos alunos



Quadra poliesportiva coberta.



Acesso ao refeitório.




**SANTA MARIA DA VITORIA / BA  
CONSELHO DO NOVO FUNDEB  
LEI Nº1107 /2021**

**Escola Municipal Parque de Exposições**



Há necessidade das grades fixas (chumbadas) no andar superior para não ter risco com a segurança dos alunos, bem como na lateral e entre um vão do piso de acesso ao andar superior. Outro ponto, esta escola tem educação infantil e não foi feito o playground para as crianças. Também não possui carteiras para todas as salas e quadro branco.




Conselho  
Municipal

undo de  
tização

Auditório do colégio, falta as mídias e cadeiras.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**




A lateral sem os ar-condicionado.




Salas do andar superior, sem móveis e quadro branco e a faltar de segurança para com os alunos e tela nas janelas das salas de aula. Sem contar da conservação dos mobiliários.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**



Este são os banheiros de acessibilidade e nem os vasos são de acessibilidade, faltando o corrimão dos assentos dos banheiros e a calçada para a acessibilidade não vai até os mesmos.



Conse  
Nº

de  
ão

A quadra poliesportiva já está pronta, mas falta os retoques.




**SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**

Escola do Mocambo



Corredor ao acesso as salas de aulas. Quando chove este corredor fica alagado. As portas estão deterioradas e com rachaduras.




Conse  
Man

undo de  
ricação

Mesas e cadeiras sucateadas e não tem onde guardar. Alunos correndo risco de escorpião e roedores.



SANTA MARIA DA VITORIA / BA  
CONSELHO DO NOVO FUNDEB  
LEI Nº1107 /2021



As carteiras que encontram na escola, sem ventilação e iluminação adequada.



Conselho N°  
Manutença



undo de  
tização

Sala dos professores. Fica em desnível com a área de refeitório e demais setores. Corre o risco de acidente de trabalho ou com crianças.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**



Cozinha do colégio em condições precárias de uso. O local de armazenamento dos alimentos, o teto está cedendo, embora não tenha foto para a documentação.

**C**  
**F**

Conselho Municipal  
de Manutenção e



Conselho Municipal  
de Manutenção e


Pisos irregulares, onde o risco de escorregar é muito grande.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI Nº1107 /2021**




A água da cozinha escorrendo ao ar livre. Não é fossa, mas não sabem para onde esta água está escorrendo. Também não tem um piso e muro para sustentar o prédio. Dá para perceber, que além de não ter reboco, após a calçada é barro que sustenta o piso. Trata-se de um degrau.



O piso final já está cedendo. A falta de manutenção da escola.



**SANTA MARIA DA VITORIA / BA**  
**CONSELHO DO NOVO FUNDEB**  
**LEI N°1107 /2021**



Falta de manutenção da quadra poliesportiva e com casa de maribondos nas fiações da quadra.

Além das escolas acima, muitas outras tiveram fotos e visitas. Nosso intuito é demonstrar como está o trabalho do conselho e a necessidade do seu auxílio para sermos justos nas orientações à secretaria, aos funcionários da educação, aos alunos e seus responsáveis, com um trabalho voltado à transparência e equidade.

# FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação